屋根ふき材・雨樋

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
雨樋部分から雨水があ ふれている。	ゴミ、落ち葉などの異物による雨 樋のつまり。	清掃してください。	
屋根ふき材が不透明化 している。	屋根ふき材の経年劣化。または、 有機溶剤を含むガラスクリーナー、		
屋根ふき材がひび割れている。	殺虫剤の使用、建物の外壁塗装 などによる劣化の促進。	室に修理依頼をしてください。	
屋根ふき材が割れている。	積雪時の電線や木枝に付着した氷 雪の落下。		
	強風時の飛来物。		
屋根ふき材がばたつい ている。	屋根ふき材押さえの取り付け不良、 ネジのゆるみ。		
	タイト材の劣化 (寿命による硬化、 ひび割れ、断裂など)		
屋根ふき材がはずれた。	商品の性能を超える積雪や強風など。		
雨漏りしている。	シーリングの不備や劣化など。		
	地盤の不等沈下などによる、接合 部のずれ。		
	屋根ふき材取り付け部、タイト材の経年劣化。		

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134

カーテン

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
生地の色あせや傷みが 目立っている。	経年劣化している。	生地を取り替えてください。 お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に購入依頼をしてください。	
開閉時の動きが悪くなっている。	テンションランナーや中間ランナーが磨耗している。	部品を取り替えてください。 お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に購入依頼をしてください。	

当社お客様相談室 受付時間 月~土 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134

アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。	商品にゴミなどがついている。	清掃をしてください。	「お手入れ」 参照
	ハウスクリーニング時に中性洗剤 以外の洗剤により洗浄が行われた、 またはその洗剤がついて商品が腐 食した。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店、または当社お客様相談 室に修理依頼をしてください。	
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに塩分の多い海砂の混入した材料が使用されていたため、商品が腐食した。		
	ドア・枠まわりの外壁、土間など に使用された材料や溶剤が原因で、 商品が腐食した。		
	交通量の多い道路沿いのため排 気ガスにより商品が腐食した。		
	ガス給湯器の排気ガスにより商品 が腐食した。		
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。		
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商 品が腐食した。		

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134