上げ下げ窓

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
クレセントがかかりにくい。	クレセント本体が動かない、また はクレセント受けが曲がっている。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	クレセント本体とクレセント受け の位置が合っていない。	クレセント、またはクレセント 受けの調整をしてください。	「お手入れ」 参照
窓の開け閉めがスムーズにできない。 ・急に窓の動きが重くなった ・開けた窓が自然に下がる ・いつもと違って開閉がガタつく	経年劣化により、バランサー (開閉時に窓を任意の位置で停止する部品)や下部摺動片 (バランサーと窓を連結する部品) などが破損している。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。 そのまま使用を続けると、窓の 脱落や、突然窓が下がり指をは さむなど、思わぬ事故やけがに つながるおそれがあります。	
	窓をお掃除モード(内倒し状態)から元の状態に戻す際に、正しい位置に戻っていない。	窓をもう一度お掃除モード(内倒し状態)にし、枠に組み込み直してください。	「お手入れ」 参照
	窓を開け閉めする機構の調整が合っていない。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	枠と窓の部品(気密材)にこすれがある。		
	経年変化により、鴨居が下がって 柱が傾いたり、上枠が下がったり して枠全体が傾いている。		
お掃除モード (内倒し状態) ができない。または元の状態に戻せない。	お掃除モード用(内倒し用)部品が破損している。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
窓をロックした状態で窓 がガタガタする。	クレセント本体が動かない、また はクレセント受けが曲がっている。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	クレセント本体·クレセント受けの 取り付けネジがゆるんでいる。	取り付けネジをしっかりしめてく ださい。	「お手入れ」 参照
窓をロックした状態です き間風、ホコリなどが入る。	クレセント本体が動かない、また はクレセント受けが曲がっている。 経年劣化により、気密材にねじれ、縮	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	み、ひび割れ、ちぎれが生じている。 経年変化により、鴨居が下がって 柱が傾いたり、上枠が下がったり して枠全体が傾いている。		
窓の開閉時に異音がする。	内倒し状態から元の状態に戻す際に、 正しい位置に組み込まれていない。	窓をもう一度お掃除モード(内倒し状態)にし、枠に組み込み直してください。	「お手入れ」 参照
	枠と窓の部品(気密材)にこすれがある。	窓の不具合によるものではありません。	
	経年変化により、鴨居が下がって 柱が傾いたり、上枠が下がったり して枠全体が傾いている。	お取り扱いの建築会社、工務店、 または販売店に修理依頼をして ください。	
窓をロックした状態で、枠と窓の間から水しぶきが入る。	経年劣化により、気密材にねじれ、 縮み、ひび割れ、ちぎれが生じて いる。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134



アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法	参照先
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。		清掃をしてください。	
	ハウスクリーニング時に中性洗剤 以外の洗剤により洗浄が行われた、 またはその洗剤がついて商品が腐 食した。	お取り扱いの建築会社、工務店、 販売店または当社お客様相談室 に修理依頼をしてください。	
	ドア・枠まわりの外壁、土間などに塩分の多い海砂の混入した材料が使用されていたため、商品が腐食した。		
	ドア・枠まわりの外壁、土間など に使用された材料や溶剤が原因で、 商品が腐食した。		
	交通量の多い道路沿いのため排 気ガスにより商品が腐食した。		
	ガス給湯器の排気ガスにより商品 が腐食した。		
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。		
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商 品が腐食した。		

当社お客様相談室 受付時間 月~± 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く) 0120-20-4134