

# 屋根ふき材・雨どい

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
雨どい部分から雨水があふれている。	ゴミ、落ち葉などの異物による雨どいのつまり。	清掃してください。 参照→【お手入れ・調整方法】 「雨どい・ゴミ出しエルボの清掃方法」
屋根ふき材が不透明化している。	屋根ふき材の経年劣化。または、有機溶剤を含むガラスクリーナー、殺虫剤の使用、建物の外塀塗装などによる劣化の促進。	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。
屋根ふき材がひび割れている。		
屋根ふき材が割れている。	積雪時の電線や木枝に付着した氷雪の落下。 強風時の飛来物。	
屋根ふき材がぼたついている。	屋根ふき材押さえの取り付け不良、ネジのゆるみ。 タイト材の劣化（寿命による硬化、ひび割れ、断裂など）	
屋根ふき材がはずれた。	商品の性能を超える積雪や強風など。	
雨漏りしている。	シーリングの不備や劣化など。 地盤の不等沈下などによる、接合部のずれ。 屋根ふき材取り付け部、タイト材の経年劣化。	
屋根ふき材（アルミ）が変形している。	飛来物などによって変形した	
屋根ふき材（樹脂パネル）が下向きに湾曲している。	雪が解けた後も湾曲したまま戻りきっていない。	性能上の問題はありません。 やわらかい布を巻いた棒で、下からゆっくり押し上げると元に戻ります。

当社お客様相談室 受付時間 月～土 9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）  0120-20-4134

# アルミ製商品の腐食

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
アルミ商品表面などにつぶ状の汚れがついている。	商品にゴミなどがついている。	清掃をしてください。  参照→【お手入れ・調整方法】 「■通常のお手入れ」
	ハウスクリーニング時に中性洗剤以外の洗剤により洗浄が行われた、またはその洗剤がついて商品が腐食した。	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。
	交通量の多い道路沿いのため排気ガスにより商品が腐食した。	
	ガス給湯器の排気ガスにより商品が腐食した。	
	海岸地帯のため、空気中に含まれる塩分がついて商品が腐食した。	
	工業地帯のため、大気中に含まれる腐食を誘発する成分がついて商品が腐食した。	

当社お客様相談室 受付時間 月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)  0120-20-4134